

НОВОСТЬ
02.12.2025

О ВОЗМОЖНОМ УХУДШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Уважаемые потребители!

В ходе проведения замера параметров по адресу: ул. Энтузиастов, 35 выявлено вмешательство в работу внутридомового оборудования, в том числе установка не проектного насосного оборудования и заужение диаметра обратного трубопровода.

В целях улучшения качества поставляемых ресурсов Обществом принято решение провести внеплановую замену запорной арматуры на обратном трубопроводе. При проведении данных работ возможно ухудшение параметров теплоносителя. На момент обследования арендованное оборудование находится в работоспособном состоянии.

Администрация ООО «Волгодонские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и убедительно просит в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы +7 (8639) 29-93-34, +7 (8639) 26-89-00, 8 (905) 485-4114